


Regensburg – Marinaquartier/Ostenviertel – Ist-Situation und Maßnahmen zur Schaffung/Entschärfung der Fußgängerüberwege!




Fußgängerüberquerung Adolf-Schmetzer-Straße

Tempo 50, 4-spurig! kein Fußgängerüberweg vorhanden!
Risiko: hoch!

Maßnahme:

- breiter Ausbau Fußgängerüberweg
- Verkehrsführung auf 2-spurig Rückbauen



Fußgängerüberquerung Greflingerstrasse

Tempo 50, 4-spurig! kein Fußgängerüberweg vorhanden!
Risiko: hoch!

Maßnahme:

- breiter Ausbau Fußgängerüberweg
- Verkehrsführung auf 2-spurig Rückbauen
- Tempo 30 km/h

Fußgängerüberquerung B15

Tempo 30, aber


5-spurig! Keine Zebrastreifen Markierung!

Wartezeit auf Verkehrsinsel, die Straße kann nicht immer zügig überquert werden! Das ist unzumutbar, insb. für Kinder!

Risiko: hoch!

Maßnahme:

- breiter Ausbau Fußgängerüberweg
- Keine Wartezeit durch geänderte Ampelschaltung
- Verkehrsführung auf 2-spurig Rückbauen
- Entkopplung Bus/PKW-Spur



 Spielplätze

Situation Überquerung Adolf-Schmetzer-Straße



Man muss auf Fahrräder und Autos die von der Innenstadt kommen achten, Sicht wird verdeckt von parkenden Autos, in der Straßenmitte muss man auf engem Raum warten



4-spurige Straße, in der Mitte viel zu wenige Platz um zu warten!



Parkende Autos versperren die Sicht



In der Mitte fahren PKW/Busse/LKW mit 50km/h an den wartenden Kindern vorbei!